



## Svirveløjebolt med skrue C801

### Produkt information

Svirveløjebolt med skrue, til iskruning med passende skruenøgle.

**Materiale:** Stållegering, 8.8.

**Mærkning:** CE, Mærket med WLL, størrelse, stål kvalitet, CE, producentnavn og sporbarhed.

**Overflade:** Rød malet.

**Bemærk:** Godkendt til løft.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

| Art. nr.   | WLL ton | Gevind | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | H mm | L mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|------------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 4215C80106 | 0,1     | M6     | 25   | 45   | 25   | M6   | 10   | 45   | 15   | 0,09    | 2                         |
| 4215C80108 | 0,2     | M8     | 25   | 45   | 25   | M8   | 10   | 45   | 15   | 0,11    | 2                         |
| 4215C80110 | 0,25    | M10    | 25   | 45   | 25   | M10  | 10   | 45   | 16   | 0,13    | 2                         |
| 4215C80112 | 0,4     | M12    | 35   | 63   | 35   | M12  | 14   | 62   | 22   | 0,27    | 2                         |
| 4215C80114 | 0,75    | M14    | 35   | 63   | 35   | M14  | 14   | 62   | 20   | 0,29    | 10                        |
| 4215C80116 | 1       | M16    | 35   | 63   | 35   | M16  | 14   | 62   | 29   | 0,31    | 2                         |
| 4215C80120 | 1,5     | M20    | 50   | 90   | 50   | M20  | 20   | 90   | 32   | 0,86    | 2                         |
| 4215C80124 | 2       | M24    | 50   | 90   | 50   | M24  | 20   | 90   | 40   | 0,9     | 2                         |
| 4215C80130 | 3       | M30    | 60   | 108  | 65   | M30  | 24   | 109  | 45   | 1,7     | 2                         |

## Tekniske data

|        | 0°       | 0°     | 90°    | 90°    | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45°          | 45°-60° |
|--------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------|---------|
|        | WLL tons |        | WLL t  |        |        |         |                 |         |
| Str.   | 1-part   | 2-part | 1-part | 2-part | 2-part |         | 3- eller 4-part |         |
| M6X15  | 0,4      | 0,8    | 0,1    | 0,2    | 0,14   | 0,1     | 0,2             | 0,14    |
| M8X15  | 0,8      | 1,6    | 0,2    | 0,4    | 0,28   | 0,2     | 0,4             | 0,28    |
| M10X16 | 1,0      | 2,0    | 0,25   | 0,5    | 0,35   | 0,25    | 0,5             | 0,35    |
| M12X22 | 1,6      | 3,2    | 0,4    | 0,8    | 0,56   | 0,4     | 0,8             | 0,56    |
| M14X20 | 3,0      | 6,0    | 0,75   | 1,5    | 1,0    | 0,75    | 1,5             | 1,0     |
| M16X29 | 4,0      | 8,0    | 1,0    | 2,0    | 1,4    | 1,0     | 2,0             | 1,4     |
| M20X32 | 6,0      | 12     | 1,5    | 3,0    | 2,1    | 1,5     | 3,0             | 2,1     |
| M24X40 | 8,0      | 16     | 2,0    | 4,0    | 2,8    | 2,0     | 4,0             | 2,8     |
| M30X45 | 12       | 24     | 3,0    | 6,0    | 4,2    | 3,0     | 6,0             | 4,2     |

## Stregtegning

