



Båndstrop med øjer POWERTEX PWE

Produkt information

POWERTEX



POWERTEX båndstrop med øjer PWE er lavet af højstyrke polyester tekstil med foldede og forstærkede øjer i begge ender som standard.

PWE båndstropperne er farvekodede for hurtig og nem identifikation af arbejdsbelastningsgrænsen (WLL).

Kun standard båndstropper med fuld ton WLL er vist i diagrammet, men PWE stropper kan leveres med enhver WLL og længde på forespørgsel.

- Sikker - Alle POWERTEX PWE stropper er fremstillet af industriel polyester med høj styrke og testet i henhold til EN 1492-1
- Fladvævet, dobbeltlags bånd fremstillet i solid vævning
- Øjer er foldet og forsynet med ekstra slidbeskyttelse
- Hver båndstrop har en blå label, der angiver korrekt WLL til forskellige lastforbindelsesmetoder og vinkler
- Hver båndstrop er mærket med et unikt serienummer for sikker registrering
- År/måned kalender trykt på labelen, hvor dato for næste eftersyn kan markeres eller stanses ud
- Alle båndstropper har en hvid label med vigtige advarselsinstruktioner og brugerinstruktionspiktogram
- Hver båndstrop er mærket med QR-kode for online adgang til fuld brugermanual
- Testcertifikat og overensstemmelseserklæring vedlagt hver båndstrop

Kemikalieresistens: Modstandsdygtig over for de fleste syrer, men ikke stærkt alkaliske.

Stræk ved arbejdsbelastning: 2-3%

Længde tolerance: Nominel længde (EWL) \pm 3%.

Materiale: Polyester

Mærkning: I henhold til standard, CE, POWERTEX, WLL, EWL, produktionsår, batchnummer, unik serienummer, QR-kode, eftersynskalender, label advarsel forkert brug

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C.

Standard: EN 1492-1

Bemærk: I henhold til EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Båndstropper skal beskyttes mod skarpe kanter, friktion og slid, både fra byrden og løfteenheden. Hvor forstærkninger og beskyttelse mod skader fra kanter og/eller slid leveres som en del af båndstroppen, skal dette placeres korrekt. Det kan være nødvendigt at supplere dette med yderligere beskyttelse.

Sikkerhedsfaktor: 7:1

| Varenummer | WLL ton |
|-----------------|---------|
| 341100100100200 | 1 |
| 341100100150200 | 1 |
| 341100100200200 | 1 |
| 341100100300200 | 1 |
| 341100100400200 | 1 |
| 341100100500200 | 1 |
| 341100100600200 | 1 |
| 341100200100200 | 2 |
| 341100200150200 | 2 |
| 341100200200200 | 2 |
| 341100200300200 | 2 |
| 341100200400200 | 2 |
| 341100200500200 | 2 |
| 341100200600200 | 2 |
| 341100200800200 | 2 |
| 341100300100200 | 3 |
| 341100300200200 | 3 |
| 341100300300200 | 3 |
| 341100300400200 | 3 |
| 341100300500200 | 3 |
| 341100300600200 | 3 |
| 341100300800200 | 3 |

| | |
|-----------------|---|
| 341100400300200 | 4 |
| 341100400400200 | 4 |
| 341100400500200 | 4 |
| 341100400600200 | 4 |
| 341100400800200 | 4 |
| 341100500300200 | 5 |
| 341100500400200 | 5 |
| 341100500500200 | 5 |
| 341100500600200 | 5 |
| 341100500800200 | 5 |
| 341100600300200 | 6 |
| 341100600400200 | 6 |
| 341100600500200 | 6 |
| 341100600600200 | 6 |
| 341100600800200 | 6 |

Stregtegning

